



INFORME DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL

9 DE JULIO

EES 7

Plaga de murciélagos.

EEP 55

Plaga de murciélagos.

JI 917

Plaga de murciélagos.

ISFD 4

Plaga de murciélagos.

EEP 10

Daño de mampostería.

JI 901

Patios y desagües rotos.

CEC 803

Daño parcial en el techo.

CES 802

Faltan aulas y baños.

25 DE MAYO

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.



ADOLFO ALSINA

Problemas edilicios

EEST 1

Necesita edificio propio (comparte con CFP 401, antes usina eléctrica de Carhué)

Faltan aulas de taller.

No existe un plan de obra, hay aulas y baños improvisados.

EES 5

Falta de aulas.

Funcionamiento de la escuela en dos edificios.

CEC 801

Falta terminar el edificio.

La institución funciona en un edificio antiguo, que no está en condiciones para la población de niños.

Falta construcción del comedor (los niños comen en las aulas)

EEA 1

Faltan baños.

Falta mantenimiento en las residencias.

Transporte

68 alumnos no tienen asegurado el transporte escolar.

Valores desactualizados y pocos transportistas con vehículos autorizados.

ALBERTI

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

ALMIRANTE BROWN

JI 917



Daño en paredes. Humedad y filtraciones.

Funciona 1 solo baño de los 6 que tiene.

Falta de mantenimiento en puertas.

SB 76

Falta de aulas.

Entrada anegada.

Falta iluminaria en toda la escuela.

Filtraciones en techos.

EES 30

Cañerías y baños rotos.

Instalaciones eléctricas en malas condiciones (suspensión de clases)

Falta cerco perimetral.

EES 56

Se necesita edificio propio. Comparte edificio con Primaria.

Faltan la mitad de las aulas de la escuela.

Falta espacio para Educación Física.

Falta de mobiliario.

JI 930

Filtraciones en techos.

Caños rotos inundan las zonas de juego.

Paredes fisuradas.

Falta de mantenimiento.

Baños rotos.

Problemas eléctricos.

Se necesita una bomba de agua nueva y un termotanque.



Entrada principal anegada los días de lluvia.

Falta de mobiliario.

EEP 7

Comparte edificio con EES 31.

Filtraciones en las paredes, desde EES 31.

Caldera de calefacción rota.

Falta de dependencias.

EES 37

Falta de aulas.

Falta de dependencias.

JI 908

Sin agua.

EEP 5

Desde 27/04 sin clases porque se quemó toda la instalación eléctrica.

EES 57

Falta de aulas.

Filtraciones en los techos.

EEE 503

Pedido de desdoblamiento. Comparten lugares comunes nivel inicial, primer y segundo ciclo, hasta jóvenes de 21 años.

Falta de aulas.

Falta de aulas de taller.

EEP 42

Faltan estufas.

Baños rotos.

Daño en el sistema eléctrico (cortocircuito los días de lluvia)



Falta de mantenimiento.

EEP 19

Baños rotos.

Reparación de calefactores.

Falta de desagües.

JI 909

Pozo ciego desbordado.

Falta de baños.

JI 952

Falta artefactos eléctricos.

Instalación eléctrica deficiente.

Techo con peligro de derrumbe.

Baños rotos.

Falta de mantenimiento.

Falta de aulas.

EES 5

Falta de aulas.

Caldera rota.

JI 937

Sistema eléctrico deficiente.

Juegos del parque rotos.

Baños rotos.

Estufas rotas.

Ventiladores rotos.

Falta de mantenimiento.



JI 929

Falta de mobiliario.

Techos con filtración.

Falta de mantenimiento.

EES 17

Filtraciones en los techos.

EES 34

Filtración en los techos.

Sistema eléctrico deficiente.

EEP 32

Baños rotos (grifería y cañerías en mal estado y desagües tapados)

Sistema eléctrico deficiente.

Falta de mantenimiento.

EEP 70

Sin calefacción.

JI 960

Filtraciones en techos.

Baños en mal estado.

Falta de mantenimiento.

Falta de mobiliario.

EEE 508

Filtraciones en techos.

Sistema eléctrico deficiente (problemas con las fases y la térmica)

Falta de mantenimiento.

Baños no aptos para alumnos con discapacidad motora.



ARRECIFES

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

AVELLANEDA

EEP 67

Faltan ventiladores y estufas

Falta de mantenimiento.

Falta de mobiliario.

Sistema eléctrico deficiente.

EEP 51

Baños en malas condiciones.

Falta de mantenimiento.

Falta de mobiliario.

Falta de artefactos para la cocina (por ejemplo, heladera)

Aulas y patio anegados los días de lluvia.

Sistema eléctrico deficiente.

EEP 47

Techos. Falta de mantenimiento.

EEP 45

Baños rotos.

Falta de mantenimiento.

Estufas rotas.

Sistema eléctrico deficiente.

Perdida de gas.

EES 1



Faltan baños.

Falta de agua frecuente.

Falta de mantenimiento.

Estufas rotas.

EES 25

Falta de mobiliario.

Mantenimiento de taque de agua y cañerías.

Falta de agua frecuente.

Paredes con humedad.

Falta de mantenimiento.

Faltan estufas y ventiladores.

Riesgo eléctrico por filtraciones.

ESB 45

No hay luz en aulas y baños.

Ventiladores rotos.

No hay estufas.

Faltan artefactos en los baños.

Falta de mobiliario.

Falta de mantenimiento.

ESC 45

Falta de mantenimiento en los baños.

Falta de mantenimiento.

Estufas rotas.

Faltan artefactos eléctricos.

Falta insumos de cocina.



Sistema eléctrico deficiente.

Falta de mantenimiento de gas.

EEP 2

Falta de mantenimiento en techos (goteras)

Instalación eléctrica deficiente (reiterados cortes de luz)

Tanque de agua construidos con material toxico.

EEP 1

Techo con peligro de derrumbe.

Paredes con peligro de derrumbe.

Falta de mantenimiento.

Instalación eléctrica defectuosa.

Desagües tapados.

Falta de mantenimiento al tanque de agua.

EEP 10

Techos con revestimiento deteriorado.

No hay salida de emergencia.

Instalación eléctrica deficiente (reiterados cortes de luz)

AYACUCHO

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

AZUL

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

BAHIA BLANCA

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.



BALCARCE

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

BARADERO

JI 901

Techos con filtraciones de agua.

Falta de mantenimiento.

JI 905

Techos con filtraciones de agua.

Falta de desagües pluviales y cañerías tapadas (se inunda y se suspenden las clases)

JI 906

Falta de mantenimiento.

Baños en malas condiciones.

Los días de lluvia entrada anegada.

CEA 701

Falta de mantenimiento en techos y pisos.

EEP 29

Comparte edificio con MS 11 y CENS.

Techos con filtraciones, en salones, comedor, biblioteca y dirección.

Falta de mantenimiento.

Sistema eléctrico deteriorado.

Canaletas rotas.

Entrada anegada los días de lluvia.

MS 11

Comparte edificio con EEP 29 y CENS.



Techos con filtraciones, en salones, comedor, biblioteca y dirección.

Falta de mantenimiento.

Sistema eléctrico deteriorado.

Canaletas rotas.

Entrada anegada los días de lluvia.

CENS

Comparte edificio con MS 11 y EEP 29.

Techos con filtraciones, en salones, comedor, biblioteca y dirección.

Falta de mantenimiento.

Sistema eléctrico deteriorado.

Canaletas rotas.

Entrada anegada los días de lluvia.

EEP 11

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Pozo con peligro de hundimiento.

EEP 26

Techos con filtraciones.

Suspensión de clases por aulas anegadas.

MS 5

Faltan aulas.

MST 1

Techo deteriorados en las aulas de taller.

Techos con filtraciones.

Sistema eléctrico deficiente.



EEP 25 (escuela de isla)

Comparte edificio con anexo 3071 y JIRIMM 9.

Las bases que sostienen la escuela están podridos.

Las baterías solares no cargan.

Anexo 3071

Comparte edificio con EEP 25 y JIRIMM 9.

Las bases que sostienen la escuela están podridos.

Las baterías solares no cargan.

JIRIMM 9

Comparte edificio con anexo 3071 y EEP 25.

Las bases que sostienen la escuela están podridos.

Las baterías solares no cargan.

MS 10

Falta de aulas.

BENITO JUAREZ

CFP 40

No tiene gas.

EEST

Edificio sin terminar (obra parada)

BERAZATEGUI

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.



BERISSO

ESCUELA DE ARTE

Techos con filtraciones y roturas.

Falta de mantenimiento.

Falta de cerco perimetral

Riesgo eléctrico.

Inundaciones.

Desagües tapados.

EEE 502

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Baños en mal estado.

EEP 4

Techos en mal estado.

EEP 7

Techos con filtraciones.

Falta de mobiliario.

Falta de cerco perimetral.

Falta de artefactos de cocina (termotanque y cocina)

Baños en mal estado.

EEP 23

Falta de mobiliario.

EEP 24

Problemas cloacales y filtraciones.



JI 905

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

JI 907

Problemas cloacales.

Falta de mantenimiento.

JI 909

Necesidad de edificio propio.

JI 910

Baños en malas condiciones.

JI 912

Techos con filtraciones.

EES 1

Riesgo eléctrico.

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

EES 4

Falta de mantenimiento.

EES 9

Techos y paredes con filtraciones, en biblioteca se arruinan los libros, cielos rasos agujereados.

Baños en mal estado.

Falta de aulas.

Necesidad de construcción de una cocina.

Riesgo eléctrico.

Falta de mantenimiento.



EES 7 // EEP 20 // JI 915

Faltan aulas.

Techo con filtraciones.

EES 8

Faltan aulas.

EES 12 // EEP 3

Techos con filtraciones

Falta de estufas.

Falta de mantenimiento.

ESB 14

Falta de mantenimiento.

Baños dañados.

EEST 2

Techos con filtraciones.

Baños inutilizados.

BRAGADO

EEST 1

Techos con filtraciones.

EES 9

Falta de edificio propio.

CEC 801

Edificio sin terminar.



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

BRANDSEN

Barrio República

Necesita una escuela primaria y un jardín.

JI 911

Falta de edificio propio.

EEP 20

Edificio sin terminar.

EEST 1

Falta de aulas (los alumnos deben rotar)

Falta de talleres.

ESB 3

Falta de edificio propio.

CEC 801

Baños en malas condiciones.

Anexo CEC 801

Falta de edificio propio.

EES 9

Falta de aulas (por falta de espacio los chicos pierden una hora de clase por día).

Falta de baños.

ISFDYT 49

Falta de aulas.

Falta de edificio propio.



BOLIVAR

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

CAMPANA

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

CAÑUELAS

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

CAPITAN SARMIENTO

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

CARMEN DE ARECO

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

CARLOS CASARES

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

CARLOS TEJEDOR

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

CASTELLI

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

CHACABUCO

Falta creación de jardines de infantes y un CENS.

EEP 1

Techos con filtraciones.

Paredes electrificadas.



Grave falta de mantenimiento en paredes y pisos.

EEP 50

Falta de dependencias.

EEP 27

Falta de aulas.

Falta de baños.

EEST

Filtraciones en techos.

Falta de mantenimiento.

Falta de mobiliario.

CHASCOMUS

EES 1

Techos con filtraciones

EES 3

Falta de baños.

Falta de ascensor.

EEP 55

Falta de baños.

EES 6

Techos con filtraciones.

EEP 8

Falta de aulas.

EEST 1

Techos con filtraciones.

ISFA



Techos con filtraciones de los talleres.

JI 910

Falta de aulas.

Falta de mantenimiento en baños.

ISFD Y T 57

Falta de edificio propio.

EES 4

Falta de dependencias.

CHIVILCOY

EEP 33

Falta aula.

Falta de mantenimiento.

Falta de mobiliario.

Techos con filtraciones.

Falta de agua en el tanque.

EEP 23

Baños dañados.

EEP 18

Techos con filtraciones.

Baños en mal estado.

Falta de mantenimiento.

Falta de ventiladores.

Falta rampa de acceso para discapacitados.

CEF 12



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Techos con filtraciones.

EEP 49

Falta de agua en los baños.

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Falta de mobiliario.

EEP 56

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

ESCUELA NORMAL

Falta de mantenimiento.

Falta de insumos.

EEP 8

Caída del cielorraso.

Falta de mantenimiento.

EES 11

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Anegación del SUM los días de lluvia.

Baños en malas condiciones.

Instalación eléctrica deficiente.

EES Anexo 311

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Falta de rampas para discapacitados.



EES 3

Techos con filtraciones.

Sistema eléctrico deficiente.

EES 4

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Falta de rampas para discapacitados.

EEST 1

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

EEP 10

Falta de cerco perimetral.

Falta de rampa para discapacitados.

EEP 11

Falta de mantenimiento.

Falta de salida de emergencia.

Falta de rampa para discapacitados.

EEP 2

Falta de mantenimiento.

Pozos en el patio.

Falta rampa para discapacitados.

EEP 27

Falta de mantenimiento.

EEP 3

Falta de mantenimiento.



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Instalación eléctrica deficiente.

No hay gas.

Falta limpieza de tanque de agua.

EEP 30

Techos con filtraciones.

Cielorraso roto.

Falta de mantenimiento.

EEP 45

Falta de mantenimiento.

Instalación eléctrica deficiente.

No hay gas.

Falta de limpieza de tanque de agua.

Acceso rural de difícil ingreso por falta de mantenimiento.

EEP 47

Falta de mantenimiento.

Falta de limpieza de tanque de agua.

Ingreso rural anegado los días de lluvia.

EEP 5

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

EEP 6

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

JI 901

Falta de mantenimiento.



Instalación eléctrica deficiente.

Sin agua cuando hay falta de luz.

JI 906

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

JI 914

Techos con filtraciones.

JI 919

Falta de mantenimiento.

Falta de muro perimetral.

Sin agua cuando se corta la luz.

JI 920

Falta de muro perimetral.

COLON

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

CORONEL DORREGO

CEPT 35

Obra sin terminar. Falta segunda etapa de instalación eléctrica, sanitarios, gas y calefacción.

EEP 35

Obra sin terminar.

JI 901

Techos con filtraciones.

JI 907

Techos con filtraciones.



CEC 801

Obra sin terminar.

Techos con filtraciones en comedor y cocina.

CORONEL PRINGLES

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

CORONEL ROSALES

EES 1

Falta de edificio propio (funciona en edificio municipal)

EEP 24

Escuela con riesgo de derrumbe porque cede el terreno.

JI 909 BNPB

Escuela con riesgo de derrumbe porque cede el terreno.

JI 911

Tras incendio, falta reconstrucción.

CFI

Necesidad de edificio propio (lugar alquilado)

CEPAC

Necesidad de edificio propio (funciona en jardín de infantes no apropiado para la necesidad de la escuela)

EEE 502

Edificio sin terminar (faltan aulas y sum)

EEST 1

Necesidad de edificio propio (trasladan aulas y talleres a otra escuela)



CORONEL SUAREZ

JIRIM 2

Necesidad de edificio propio (funciona dentro de una Escuela Primaria Rural)

EEP 1

Necesidad de edificio propio.

Paredes electrificadas.

Techos con peligro de derrumbe.

Falta de mantenimiento.

Falta de seguridad en las escaleras.

EES 1

Falta de aulas.

DAIREAUX

EES 2

Techos en malas condiciones, con peligro derrumbe.

EES 4

Falta de aulas.

EES 6

Necesidad de edificio propio.

EEP 1

Paredes con humedad.

Falta de mantenimiento.

JI 907

Faltan aulas.



EXALTACIÓN DE LA CRUZ

Necesita creación de 2 escuelas secundarias.

Necesita creación de Jardín de Infantes de Arroyo de la Cruz.

EES 1

Obra detenida.

Necesidad de creación de aulas y laboratorio.

ESCOBAR

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

ESTEBAN ECHEVERRIA

JI 938

Obra sin terminar.

JI 901

Techos con filtraciones.

EZEIZA

EEP 28

Obra detenida desde hace dos años.

EEP 12

Falta de dependencias

Instalación eléctrica deficiente.

Falta de mantenimiento.

CEC 801

Techos en malas condiciones.

Instalación eléctrica deficiente.

No funcionan las estufas.



EES 12

Falta de dependencias.

Falta de mantenimiento.

Inundación de patios cuando llueve.

Instalación eléctrica deficiente.

EEST 1

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Falta de baños.

EES 11

Techos con filtraciones.

Paredes rajadas.

Falta de mantenimiento.

Paredes electrificadas.

Se inunda el patio cuando llueve.

Riesgo eléctrico.

Perdida de gas en la cocina.

Pozos ciegos desbordados.

FLORENCIO VARELA

EEP 42

Obra detenida (dificultades con módulos y baños).

EES 60

Obra detenida (dificultades con módulos y baños).

EEP 40



Obra detenida.

EES 67

Destrucción de parte del edificio por la terminación de la obra en la EEP 40.

EEP 41

Obra detenida desde el 2015.

EES 22

Obra sin terminar.

EEP 21

Obra sin terminar.

JI del Barrio LAS ALICIAS

Obra sin terminar.

EES 49

Obra sin terminar.

Instalación eléctrica deficiente.

EEP 54

Obra sin terminar.

Instalación eléctrica deficiente.

EES 31

Obra sin terminar.

Instalación eléctrica deficiente.

ESCUELA DE ARTE

Necesidad de edificio propio.

Instalación eléctrica y de gas deficientes.

EEP 9

Pozos saturados.



EEP 2

Falta de mantenimiento.

EES 11

Falta de mantenimiento eléctrico, de baños y techos.

EEE 501

Falta de mantenimiento en techos.

Instalación eléctrica deficiente.

EEST 3

Falta de agua potable.

Falta de limpieza de tanques.

EES 21

Falta de agua potable.

Falta de limpieza de tanques.

EEP 8

Obra detenida.

Escuela ubicada de un pozo. Se inunda durante las lluvias.

Necesidad de desagües y un puente.

EES 3

Techos con peligro de derrumbe.

Baños en malas condiciones.

Falta de mantenimiento.

EES 20

Baños en malas condiciones.

EEP 9

Necesidad de edificio propio.



FUDB FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

EEP 2

Obra sin terminar.

EES 22

Obra sin terminar.

EES 26

Falta de aulas.

Falta de mantenimiento.

EES 41

Falta de aulas.

EES 44

Falta de aulas.

EES 60

Falta de aulas.

EES 50

Obra sin terminar.

EES 48

Falta de aulas.

EES 63

Obra detenida.

Falta de aulas y dependencias.

EEP 61

Falta de aulas.

EEP 42

Obra detenida.

Falta de aulas.



EEP 50

Falta de aulas y dependencias.

EES 46

Falta de aulas.

EES 12

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Sistema eléctrico deficiente.

Falta de artefactos eléctricos.

Falta de estufas.

Falta de baños.

Falta de limpieza de tanques.

Contaminación sonora.

FLORENTINO AMEGHINO

CEAT 571

Falta de mantenimiento.

GENERAL ALVARADO

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

GENERAL ALVEAR

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

GENERAL ARENALES

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

GENERAL BELGRANO



Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

GENERAL GUIDO

EEP 5

Filtraciones en los techos.

GENERAL LAS HERAS

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

GENERAL PAZ

EEP 2

Falta de aulas.

Ampliación de la cocina.

Necesidad de artefactos para la cocina (cocina y heladera).

Falta de baños.

EEP 16

Baños en malas condiciones.

JI 901

Falta de baños.

EESA 1

Falta de baños.

JIRIM 3

Falta de aulas.

ISFDyT 212

Techos con filtraciones.

Falta de agua en los baños.



Falta de artefactos eléctricos.
JI 903

Necesidad de un edificio nuevo.

Falta de transporte para niños de ámbito rural.

EES 5

Falta de aulas y dependencias.

EES 3

Falta de baños y dependencias.

GENERAL PINTO

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

GENERAL PUEYRREDON

El 50% de las escuelas tienen filtraciones en techos y paredes. 25% problemáticas con la calefacción. 25% problemas con los sanitarios, falta de agua potable y limpieza de tanques. Faltan aulas y se necesitan 24 edificios nuevos, ya sea por reemplazo o creación. Falta de mantenimiento, falta de agua segura y falta de acción del plan de prevención de riesgo. Falta de mobiliario.

GENERAL RODRIGUEZ

El 80% de las escuelas tiene filtraciones en los techos y rajaduras en las paredes, caída de mampostería, desprendimiento de cielorraso, falta de mantenimiento, falta de sanitarios y falta de luminaria.

Obras paralizadas:

JI Barrio Altos del Oeste, EES en Barrio Los Paraísos, EES 9 Barrio Altos del Oeste, EES Barrio Selectos de Gaona, EEP Barrio Marambó, EEP Barrio Bicentenario y EEP 19 Centro.

GENERAL SAN MARTIN

EES 51

Necesidad de edificio propio (funciona en una sociedad de fomento)

EES 39

Sin luz y sin agua.



EES 46

Sin agua.

EEP 24

Obra detenida.

JI 929

Faltan aulas

Obra sin terminar.

JI 914

Funciona en un primer piso. Necesita edificio propio.

JI 946

Funciona en un primer piso. Necesita edificio propio.

JI 915

Funciona en un primer piso. Necesita edificio propio.

JI 938

Necesidad de edificio propio (funciona en una fabrica)

EEE 504

Necesidad de edificio propio, ya que funciona en un primer piso y es una escuela para no videntes.

EES 14 – modalidad Educación Física.

Derrumbe de techo.

Falta conexión de gas para la pileta.

EES 7

Anegada los días de lluvia.

Paredes electrificadas.

Cloacas colapsadas.



GENERAL VIAMONTE

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

GENERAL VILLEGAS

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

GONZALÉZ CHAVES

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

GUAMINI

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

HIPOLITO YRIGOYEN

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

HURLINGHAM

JI 901

Problemas eléctricos.

JI 902

Falta de edificio propio. Obra en construcción muy lenta (funciona una sociedad de fomento)

JI 904

Obra detenida.

JI 905

Falta de mantenimiento.

Cañerías tapadas.

Techos con filtraciones.

JI 906



Baños en malas condiciones.

Cañerías tapadas.

Falta de luminaria.

Techos con filtraciones.

Falta de Mantenimiento.

JI 908

Falta de Mantenimiento.

Paredes rajadas.

Pisos destruidos.

Baños dañados.

Desagües y cañerías tapados.

JI 909

Riesgo eléctrico.

Falta de mantenimiento.

Falta de mobiliario

JI 911

Sistema eléctrico deficiente.

Falta de mantenimiento.

Baños dañados.

JI 912

Incendio dejo inhabilitada el aula de arte.

Falta de cerco perimetral adecuado.

Falta de mobiliario.

JI 913

Funcionando en EP 25 por problemas de pozos y techos.



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

JI 914

Estufas dañadas.

Techos con filtraciones.

Se inunda el patio por las lluvias.

JI 918

Baños dañados

Desagües tapados.

Filtraciones en el techo del sum.

JI 920

Baños dañados.

Sistema eléctrico deficiente.

EEP 1

No hay agua.

EEP 2

Falta de mantenimiento.

Baños dañados.

EEP 4

Baños dañados.

Falta de mantenimiento.

EEP 5

Baños dañados.

EEP 7

Techos con filtraciones.

Pozos en el patio.

EEP 9



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Falta de luminaria en los baños.

Falta de aulas.

EEP 10

Techos en malas condiciones

EEP 13

Baños en mal estado.

Falta de luminaria y artefactos eléctricos.

Falta de mobiliario.

EEP 17

Baños en mal estado.

EEP 19

Baños en mal estado.

EEP 20

Baños en mal estado.

EEP 21 / CENS 451

Falta de limpieza de pluviales.

Sistema eléctrico deficiente.

Pozo ciego con peligro de derrumbe.

EEP 23

Falta de mantenimiento.

Piso del patio roto.

Sistema eléctrico deficiente.

Falta de mobiliario.

EEP 24

Graves problemas eléctricos.



Techos con filtraciones.

Inundación de las aulas.

Falta de aulas.

Falta de mobiliario.

EEP 26

Baños en malas condiciones.

EEP 27

Baños en malas condiciones.

Falta de mobiliario.

EEP 28

Baños en malas condiciones.

Problemas con la red de gas.

EEE 501

Techo con peligro de derrumbe.

Falta de mantenimiento.

Zona de peligro en pileta de agua caliente.

Falta de mobiliario.

EES 3 / EES 5

Baños en malas condiciones.

Falta de mantenimiento.

EES 4

Aulas incendiadas desde el 2017 sin reparar.

EES 6

Obra sin terminar hace 10 años.

Sistema eléctrico en malas condiciones.



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Baños en malas condiciones y falta de baños.

EES 7

Obra sin terminar.

Riesgo eléctrico.

Falta de cerco perimetral.

Falta de mantenimiento.

EES 15

Baños en mal estado.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EES 18

Baños en mal estado.

Falta de aulas.

EES 20

Baños rotos.

Falta de aulas.

EES 21

Problemas eléctricos.

Falta de aulas y dependencias.

EES 23

Falta de luminarias.

Baños en malas condiciones.

CEA 710

Baños en malas condiciones.

EEST 1

Techos en malas condiciones.



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Baños en malas condiciones.

Falta de aulas y baños.

Falta de mobiliario.

EEST 3

Obra sin terminar.

Baños en malas condiciones.

ESEA 1

Falta de aulas.

Rotura de paredes y techos.

Falta mantenimiento.

Baños rotos.

Falta de mobiliario.

EES 10

Falta de aulas y dependencias.

EES 8

Falta de aulas.

EES 25

Falta de aulas.

EES 19

Falta de aulas.

EES 11

Falta de aulas.

EES 13

Falta de aulas.

EES 17



Falta de aulas.

EEE 502

Falta de aulas.

EEE 503

Falta de aulas.

ITUZAINGO

JI 912

Falta de mantenimiento

JI 914

Falta de provisión de agua

JI 919

Se prendió fuego el termotanque y no fue repuesto

EEP 1

Falta de luz y agua (falta conexión de agua corriente)

Problemas estructurales del edificio

EEP 4

Techos en malas condiciones

EEP 6

Falta de provisión de agua

EEP9

Filtraciones cloacales

EEP 10

Se cayó la mampostería

Las Aulas se inundan con la lluvias

EEP 11



Techos con filtraciones

EEP 12

Falta de estufas

Pozos ciegos desbordados

EEP 13

Baños clausurados

Falta de mantenimiento

EEP 14

Pozos ciegos desbordados continuamente

EEP 15

Techos con filtraciones

EEP 19

Pérdida de gas en la cocina

Rajaduras en las paredes

EEP 20

Pozos ciegos desbordados continuamente

EES 2

Techos con filtraciones

Graves problemas eléctricos

Pozos ciegos desbordados

Falta de estufas

Baños en malas condiciones

Falta de mantenimiento

EES 4

Obras sin terminar



Falta de calefacción y ventilación

Falta de mobiliarios

EES 11

Baños en malas condiciones, filtraciones en cañerías, inodoros rotos y mochilas rotas

Falta de luminarias en los salones

Sistema eléctrico deteriorado (permanentes cortes de luz)

Falta de estufas

EES 13

Sin luz ni agua de manera periódica

EES 14

Problemas eléctricos

Paredes rajadas

Pozos ciegos desbordados

EES 16

Pozos ciegos desbordados

EEST 2

Obras sin terminar en el primer piso

Pozos ciegos desbordados

Techos con filtraciones

Se inundan las aulas

JOSE C. PAZ

JI 922

Techos con filtraciones.

Mala instalación eléctrica.



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Baños en malas condiciones.

Falta de baños.

Falta de limpieza en tanques y cañerías.

JI 921

Techos con filtraciones.

Mala instalación eléctrica.

Patios desnivelados e inundables.

Falta de limpieza en tanques y cañerías.

JI 914

Techos con filtraciones

Baños en malas condiciones.

Falta de baños.

Patios desnivelados e inundables.

Pozos ciegos desbordados.

JI 915

Techos con filtraciones.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

JI 904

Techos con filtraciones.

Sistema eléctrico deteriorado.

Baños en malas condiciones e insuficientes.

Pozo ciego desbordado

JI 916

Patios desnivelados e inundables.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.



JI 923

Baños en malas condiciones e insuficientes.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EEP 2

Techos con filtraciones.

Sistema eléctrico deteriorado.

Pozo ciego desbordado.

EEP 3

Techos con filtraciones

Sistema eléctrico deteriorado.

Patios desnivelados e inundables.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

Falta gas.

EEP 9

Techos con filtraciones.

Baños en malas condiciones e insuficientes.

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

EEP 10

Techos con filtraciones.

Sistema eléctrico en malas condiciones.

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EEP 11



Techos con filtraciones.

Sistema eléctrico en malas condiciones.

Patios desnivelados e inundables.

Falta limpieza de tanques y cañerías.

EEP 15

Techos con filtraciones.

Sistema eléctrico en malas condiciones.

Baños en malas condiciones e insuficientes.

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EEP 21

Techos con filtraciones.

Baños en malas condiciones e insuficientes.

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EEP 16

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EEP 22

Techos con filtraciones.



Sistema eléctrico deteriorado.

Baños en malas condiciones e insuficientes

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EEP 23

Techos con filtraciones.

Instalación eléctrica deteriorada.

Baños en malas condiciones e insuficientes

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

EEP 38

Techos con filtraciones.

Instalación eléctrica deteriorada.

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EEP 37

Techos con filtraciones

Baños en malas condiciones e insuficientes

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.



EEP 32

Instalación eléctrica deteriorada.

Baños en malas condiciones e insuficientes

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

EES 2

Techos con filtraciones

Instalación eléctrica deteriorada.

Baños en malas condiciones e insuficientes

No tiene gas.

EES 1

Baños en malas condiciones e insuficientes

No tiene gas.

EES 12

Techos con filtraciones

Instalación eléctrica deteriorada.

Baños en malas condiciones e insuficientes

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EES 17

Techos con filtraciones

Patios desnivelados e inundables.



Pozo ciego desbordado.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EES 18

Techos con filtraciones

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado sin tapa.

No tiene gas.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

Faltan aulas.

EES 20

Techos con filtraciones

Instalación eléctrica deteriorada.

Baños en malas condiciones e insuficientes

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

EES 31

Techos con filtraciones

Instalación eléctrica deteriorada.

Patios desnivelados e inundables.

EES 32

Techos con filtraciones

Instalación eléctrica deteriorada.

Baños en malas condiciones e insuficientes

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.



No tiene gas.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EES 23

Instalación eléctrica deteriorada.

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

EES 24

Instalación eléctrica deteriorada.

Baños en malas condiciones e insuficientes

Patios desnivelados e inundables.

No tiene gas.

EES 25

Instalación eléctrica deteriorada.

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

EEST 1

Techos con filtraciones

Instalación eléctrica deteriorada.

Baños en malas condiciones e insuficientes

Patios desnivelados e inundables.

Pozo ciego desbordado.

No tiene gas.

Falta de limpieza de tanques y cañerías.



EEST 2

Techos con filtraciones

Instalación eléctrica deteriorada.

No tiene gas.

EEST 3

Falta de limpieza de tanques y cañerías.

JUNIN

EES 22

Necesidad de edificio propio.

EEM 4

Falta de agua potable.

EEP 10

Falta de dependencias.

Baños inutilizables.

EEP 22

Techos con filtraciones en baños, pasillos y aulas.

EEST 2

Techos con filtraciones

EEP 1

Techos con filtraciones

Instalación eléctrica deteriorada.

EES 20

Falta de aulas.

EES 5

Falta de aulas.



Falta mantenimiento en techos y ventanas.

EES 17

Falta de aulas.

Techos deteriorados.

Peligro de caída de ventiladores.

Falta de mantenimiento.

EES 11

Falta de aulas y dependencias.

LA PLATA

ESCUELA de DANZAS CLASICAS.

Necesidad de edificio propio.

Instalación eléctrica deficiente.

Falta de mantenimiento.

EES 38

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Falta terminar el piso del sum.

Instalación eléctrica obsoleta.

Gas con poca presión.

Desagües tapados e insuficientes.

EES 13

Techos con filtración.

Falta de mantenimiento.

Instalación eléctrica deteriorada.



Problemática con el gas.

Desagües tapados.

EEP 50

Techos y paredes con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Falta de puertas.

Se inunda el patio.

Desagües tapados.

Instalación eléctrica deficiente.

Cañerías rotas.

EES 8

Obra sin terminar

Falta de aulas (los alumnos tienen clases de forma alternada)

EEP 12

Techos con filtraciones

Baños en malas condiciones.

EEP 123

Techos con filtraciones en el comedor.

EES 68

Falta de aulas.

EEP 23 // EES 81

Incendio en el 2017, sigue sin respuesta el pedido de construcción del edificio.

SB 37

Necesidad de edificio propio.



LAS FLORES

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

LANUS

EEE 504

Obra en construcción (trabajan dos grupos por aula)

EES 47

Falta de aulas.

JI 922

Falta de aulas.

JI 942

Edificio sin terminar.

Falta de aulas.

EEP 23

Falta de dependencias.

Falta de baños (hay baños químicos)

EEP 56

Falta de baños, por baños clausurados.

Techos con filtraciones.

Falta suministro de agua (se suspenden las clases habitualmente)

Falta de aulas.

Falta de mantenimiento.

EES 40

Techos con filtraciones.

Falta de espacio en la cocina.

EEP 43



Techos con filtraciones.

Riesgo eléctricos.

EEP 31

Techos con filtraciones.

Riesgo eléctrico.

CAMPO DE DEPORTES EES 8 – Asisten 5 escuelas (EES 49, 24, 8, ESB 66, EEST 9)

No empezaron las clases de Educación Física por:

Falta de provisión de agua.

Baños clausurados.

Falta de mantenimiento.

ISFD 11

Necesidad de edificio propio.

Falta de aulas.

Falta de mantenimiento.

Se derrumbo el cielorraso.

LAPRIDA

EEST 1

Obra detenida.

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

LEANDRO N. ALEM

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

LEZAMA

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.



LINCOLN

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

LOBERÍA

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

LOBOS

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

LOMAS DE ZAMORA

CEC 804

Hundimiento de pisos.

Techos con filtraciones.

MS 50

Techos con filtraciones y desprendimiento de cielorraso.

Baños en malas condiciones.

Falta de maltenimiento.

EEE 507

Obra detenida (los estudiantes no tienen clases)

EEP 50

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Pozos desbordados.

MS 6

Obra detenida desde el 2015

Faltan aulas.



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

EEP 40

Falta mantenimiento de cubiertas.

Techos con filtraciones.

MS 65

Falta de aulas y dependencias.

Techos con filtraciones.

Instalación eléctrica deficiente que genera cortes de luz.

MS 73 / EEP 86

Pozo desmoronado.

EEP 76

Techo con filtraciones.

Baños en malas condiciones.

MS 62

Falta de aulas

Eep 11

Perdida de gas

Falta de luminarias

Falta de mantenimiento.

Techos con filtraciones

El patio se inundan.

Falta termotanque.

JI 9027

Faltan aulas.

Baños deteriorados.

Cerco perimetral roto.



JI 938

Faltan aulas.

Instalación eléctrica con problemas.

Falta de mantenimiento.

JI 941

Faltan aulas.

Instalación eléctrica deteriorada o problemas.

Techos y paredes con filtraciones y desprendimientos.

JI 921

Faltan aulas.

Instalación eléctrica deteriorada.

EEP 19

Falta aulas.

EEP 35

Ampliación de dependencias.

EEP 73

Baños con letrinas.

Falta de reparación del patio.

JI 913

Faltan aulas.

Techos con filtraciones.

JI 936

Faltan aulas.

Baños y cocinas deteriorados.

JI 947



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Obra sin terminar desde el 2015.

Falta de aulas.

Techos con filtraciones.

EP 74

Baños en malas condiciones.

EEST 3

Baños en malas condiciones.

MS 3

Baños en malas condiciones.

EEP 83

Baños en malas condiciones.

EEP 20

Baños en malas condiciones.

EEP 85

Baños en malas condiciones.

EEP 67

Baños en malas condiciones.

MS 1

Baños en malas condiciones.

EEP 15

Baños en malas condiciones.

EEP 62

Baños en malas condiciones.

EEST 5

Sin gas hace dos años.



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

MS 63

Baños en malas condiciones.

MS 72

Baños en malas condiciones.

EEE 503

Obra paralizada.

ESB 361

Falta de aulas.

ESB 327

Falta de aulas.

MS 70

Falta de aulas.

MS 73

Falta de aulas.

MS 36

Falta de aulas.

MS 28

Falta de aulas y sala maternal.

MS 31

Falta de aulas.

MS 30

Falta de aulas.

ESB 388

Falta de aulas.



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

LUJAN

JI 901

Falta de gas.

CFP – San Cayetano

Falta de gas.

Escuela de Arte

Peligro de derrumbe.

EEP 33 // EES 9 // ISFD 141

Techos con filtraciones.

Chapas rotas.

JI 911 // EEP 31 // EES 11

Accesos anegados por lluvia.

Techos y paredes con filtraciones.

Derrumbe de techo en EEP 31.

EEST 1

Techos con filtraciones.

Falta de gas

Patios anegados cuando llueve.

Falta de agua potable.

EES 7

Techos con filtraciones

EEP 21 // EES 17

Techos y paredes con filtraciones.

Se inunda el sum.

EEP 2



Falta de baños (hay baños químicos, los alumnos no pueden higienizarse)

EEP 16 // EES 14

Techo con filtraciones por rotura.

MAGDALENA

EES 7

Falta de mantenimiento.

Desagües tapados.

EES 9

Falta de mantenimiento.

Problemáticas con el pozo ciego

EEN 8

Desborde de pozo ciego.

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Sistema eléctrico deteriorado.

EEP 3

Techos con filtraciones.

Desborde de pozo ciego.

Desagües tapados.

EEP 1

Falta de mantenimiento.

EEP 12

Falta de mantenimiento.

Techos con filtraciones.



Instalación eléctrica deteriorada.

EEP 16

Falta de mantenimiento.

Problemática con instalación de gas.

EEP 25

Falta de mantenimiento.

Problemas con el pozo ciego.

Instalación eléctrica y de gas en malas condiciones.

JI 909

Falta de mantenimiento.

Problemas en la instalación de gas.

JIRIMM 1

Falta de mantenimiento.

Problema de la instalación eléctrica y de gas.

Pozos ciegos desbordados.

MAIPU

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

MAR CHIQUITA

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

MARCOS PAZ

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

MERCEDES

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.



MERLO

EEP 5

Falta de aulas.

EEP 7

Desborde de pozos ciegos.

EEP 9

Falta de baños para discapacitados.

EEP 15

Techos con filtraciones.

EE 24

Techos con filtraciones.

Instalación eléctrica deficientes.

Pozos ciego saturados.

EEP 26

Techos con filtraciones.

EEP 31

Faltan baños para discapacitados.

Falta refaccionar baños.

Instalación eléctrica deficiente, falta de luminaria.

Pozos ciegos saturados.

EEP 32

Techos con filtraciones.

Falta de rampa y baños para discapacitados.

EEP 36

Techo con filtraciones.



Falta de mantenimiento.

EEP 40

Baños en malas condiciones.

Falta de acceso para discapacitados.

EEP 44

Falta de baños para discapacitados.

EEP 51

Falta de dependencia y adecuación edilicia por transformación en jornada completa.

EEP 53

Techos con filtraciones.

EEP 54

Faltan aulas.

Instalación eléctrica deteriorada por filtración de agua.

Techo con filtraciones.

Desagüe tapados.

EEP 60

Pozo ciego abierto en el patio.

EEP 71

Techos y baños en malas condiciones.

EP 74

Techos y paredes con filtración de agua.

JI 916

Techo con filtraciones

Pozos saturados.

JI 922



Techos en mal estado.

JI 937

Techos con filtraciones.

EEE 502

Patio inutilizable.

EEST 1

Techos con filtraciones.

EEST 2

Techos con filtraciones.

Se inundan los talleres.

EES 1

Problemas con la instalación eléctrica.

EES 2

Falta de estufas.

Techos con filtraciones.

Falta de baños para discapacitados.

EES 4

Falta mobiliario.

EES 5

Techos en mal estado.

EES 8

Falta mobiliario.

Falta de mantenimiento.

EES 9

Baños en mal estado.



Desagües pluviales tapados producen filtraciones.

Campo de deportes inutilizados por cascotes y falta de mantenimiento.

EES 10

Obra paralizada.

EES 13

Problemas eléctricos.

EES 21

Techos con filtraciones y deteriorados.

Falta de mantenimiento.

EES 23

Paredes con filtraciones.

Falta baño para discapacitados.

EES 25

Falta mobiliario.

EES 29

Obra sin terminar.

Faltan aulas.

ESS 3

Techos con filtraciones.

Se inundan los salones.

Falta de mantenimiento.

Problemas eléctricos.

Problemas con el tanque de agua.

ESS 4

Techos con filtraciones.



Faltan aulas.

ESB 18

Faltan dependencias.

Iluminación deficiente.

Techo en malas condiciones.

EES 34

Faltan aulas.

Falta mobiliarios.

Necesidad de un playon para EFI.

SB 34

Falta de aulas

Instalación eléctrica deficiente.

SB 41

Faltan aulas.

Falta mobiliario.

SB 44

Falta mobiliario.

SB 46

Techos con filtraciones.

Falta mobiliario.

Aula modular deteriorada.

SB 51

Faltan aulas y dependencias.

EES 55

Faltan mesas y sillas.



SB 55

Falta de mobiliario.

EES 59

Techos con filtraciones.

SB 61

Pozos saturados.

Faltan aulas.

SB 62

Obra parada desde el 2007

Faltan baños (se utilizan baños químicos)

MONTE HERMOSO

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

MORENO

EEP 32

Desborde de pozos.

EEP 47

Falta de conexión a cloacas.

EEP 35

Desborde de pozos.

EES 68

Falta de conexión a cloacas.

EEE 506

Desborde de pozos.



EEP 35

Desborde de pozo.

EEP 75

Pozo derrumbado.

EES 55

Pozo derrumbado.

EEP 36

Pedido de conexión a cloacas.

EES 46

Pedido de conexión a cloacas.

EEP 39

Desborde de pozos.

EES 49

Desborde de pozo.

EEE 502

Pozo saturado.

EEP 67

Desborde de pozo.

EES 24

Desborde de pozo.

EEP 42

Desborde de pozo.

EES 52

Desborde de pozo.

EEP 79



Desborde de pozo.

EES 60

Desborde de pozo.

EEP 76

Desborde de pozo.

EES 65

Desborde de pozo.

EEPA 718

Desborde de pozo.

EEP 62

Desborde de pozo.

EES 53

Desborde de pozo.

EEP 64

Falta construcción de pozo ciego.

EEP 54

Falta construcción de pozo ciego.

EEP 66

Falta construcción de pozo ciego por desborde.

EES 56

Falta de construcción de pozo ciego por desborde.

EEP 5

Desborde de pozo.

EES 13

Desborde de pozo.



EEP 57

Desborde de pozo.

EES 13

Desborde de pozo.

EEP 41

Falta de conexión de cloacas.

EES 51

Falta de conexión de cloacas.

EES 6

Obra parada desde el 2013.

EES 41

Falta cerco perimetral.

SB 53 // EEP 43

Falta de cerco perimetral.

EEP 14

Necesidad de edificio propio.

EES 54

Necesidad de edificio propio.

EEP 18

Necesidad de edificio propio.

EES 42

Necesidad de edificio propio.

EEP 30

Necesidad de edificio propio.

EES 34



Necesidad de edificio propio.

EEP 15 // SB 67

Necesidad de edificio propio.

EEP 22 // EES 43

Faltan aulas.

Espacios compartidos insuficientes.

EEP 73

Necesidad de edificio propio.

EEP 50

Necesidad de edificio propio.

EEP 10

Necesidad de edificio propio.

EEP 60

Necesidad de edificio propio.

EEP 24

Necesidad de edificio propio.

EES 37

Necesidad de edificio propio.

EES 38

Necesidad de creación de nuevo edificio.

EES 35

Necesidad de edificio propio.

ESCUELA DE ESTETICA 1

Obra paralizada.

Falta aulas.



Estudiante rotan las aulas desde inicio de ciclo lectivos.

ESB 38

Faltan aulas.

MORON

EEP 5 // CENS 452

Voladura de techo. Sin clases (aulas prestadas en la base militar y en la EES 35)

EEP 48

Riesgo de derrumbe. Escuela inutilizada.

EEP 53

Techos con filtraciones.

Falta de agua.

Riesgo eléctrico.

EEP 80

Techos con filtraciones.

Falta de agua.

Riesgo eléctrico.

EEP 35

Techos con filtraciones.

Falta de agua.

Riesgo eléctrico.

EEP 67

Techos con filtraciones.

Falta de agua.

Riesgo eléctrico.



FUDB FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

EEP 16

Techos con filtraciones.

Falta de agua.

Riesgo eléctrico.

EEP 12

Techos con filtraciones.

Chapas sueltas.

EEP 14

Techos con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

EEP 57

Techos y paredes con filtraciones.

Falta de mantenimiento

Riesgo eléctrico.

EEP 3

Techos con filtraciones.

EEP 100

Chapas sueltas en el techo.

EEP 22

Sin electricidad.

EEP 93

Sin electricidad.

EEP 102

Riesgo eléctrico.

Techos con filtraciones.



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Falta de mantenimiento.

EEP 36

Problemas con el gas.

JI 928

Techo deteriorado.

JI 908

Sin electricidad.

JI 925

Problemas con el tanque y las cañerías.

JI 914

Riesgo eléctrico.

JI 911

Sin electricidad.

EES 22 // EES 59

Techos con filtraciones.

Riesgo eléctrico.

EES 33

Riesgo eléctrico.

Falta de iluminación en turno vespertino.

EES 2 // EES 3 // EES 44 // EES 59

Sin electricidad.

EES 32 // EES 58

Riesgo eléctrico.

EES 43

Obra detenida.



CEC 801

Sin electricidad.

Techos y paredes con filtraciones.

Falta de mantenimiento.

Falta de baños.

EES 18

Techos con filtraciones, inundaciones.

EES 3

Techos deteriorados.

Falta de mantenimiento.

EES 36

Techos y paredes deterioradas.

Falta de mantenimiento.

EES 47

Riesgo eléctrico.

EEP 4

Falta de mantenimiento.

EEP 7

Falta de mantenimiento

EEP 83

Techos y paredes en mal estado.

Falta de mantenimiento.

EEP 99

Riesgo eléctrico.

Desagües tapados.



Falta de limpieza en tanques y cañerías.

NAVARRO

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

NECOCHEA

EES 17

Riesgo de inicio 2018 (edificio compartido)

Aulas sin ventilación ni calefacción.

Techos deteriorados.

EEP 31

Techos en malas condiciones.

EEP 48

Techos en malas condiciones.

EEP 2

Techos en malas condiciones.

EEP 19

Techos en malas condiciones.

JI 902

Techos en malas condiciones.

EEA 1

Necesidad de ampliación de residencia.

EEP 25

Obra sin finalizar.

EEP 47

Techos deteriorados.



Cielorraso con peligro de derrumbe.

Falta de mantenimiento.

Falta de calefacción.

Falta de cloacas.

EES 1

Cielorraso de yeso con peligro de derrumbe.

EES 15

Cielorraso de yeso con peligro de derrumbe.

Desagües en mal estado.

EES 18

Cielorraso de yeso con peligro de derrumbe.

EES 19

Cielorraso de yeso con peligro de derrumbe.

OLAVARRIA

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

PARTIDO DE LA COSTA Y GRAL. LAVALLE

EEE 502

Techo con filtraciones y falta de mantenimiento.

EEE 501

Techo con filtraciones

Riesgo eléctrico.

EEP 1

Techos en mal estado.

Riesgo eléctricos



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Falta de mantenimiento.

EEP 9

Techos en mal estado

Riesgo eléctricos

Falta de mantenimiento.

JI 909

Techos en mal estado

Riesgo eléctricos

JI 902

Faltan aulas.

Riesgo eléctrico.

EEP 13

Falta de aulas y ampliación.

EET 2

Falta de aulas y ampliación.

EEP 15

Falta de aulas y ampliación.

EES 11

Falta de aulas y ampliación.

EES 13

Falta de aulas y ampliación.

EEP

Falta de aulas y ampliación.

EES 14

Necesidad de edificio propio.



FUDB FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

MAR DEL TUYU // COSTA AZUL // NUEVA ATLANTIS

Necesidad de creación de jardines.

MAR DEL TUYU // TONINAS

Necesidad de creación de escuelas primarias.

EES 3

Faltan aulas.

Faltan mantenimiento.

EEST 1

Falta de mantenimiento.

EES 9

Baños en mal estado.

EES 11

Falta de mantenimiento.

EES 2

Techos y paredes con filtraciones.

EEP 1

Pisos hundidos.

Techos con filtraciones.

Riesgo eléctrico.

Falta de mantenimiento.

EEP 22

Techo con filtraciones.

Hundimiento de techo del comedor.

Falta de mantenimiento.

EES 1



Filtraciones en paredes.

JI 901

Faltan aulas.

EES 2

Faltan aulas.

EES 3

Necesidad de edificio nuevo.

JI 903

Falta de mantenimiento en la cocina.

PATAGONES

EEP 5

Falta mobiliario

EA 1

Falta mobiliario

PEHUAJO

JI N° 913

Construcción edificio nuevo

EEArte

Falta de aulas

EES N.º 6

Filtraciones en techos.

PELLEGRINI

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares



PERGAMINO

ESCUELA 54

Techo en mal estado

Falta de mantenimiento

PILA

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares.

PILAR

EES 31 ANEXO

Voladura de techo

Falta de mantenimiento

Filtraciones

Riesgo de electrificación

Sanitarios

JI 909

Filtraciones

Sanitarios

Falta de mantenimiento

EES 5

Filtraciones en los techos

EEP 24

Filtraciones en los techos

Falta de mantenimiento

EES 4



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Filtraciones

Falta de mantenimiento

Sanitarios

JI 913

Filtraciones

Edificio nuevo

JI 917

Edificio nuevo

EEP 9

Caída de cielorraso

EEP 32

Ratas en la cocina

JI 922

Mantenimiento edificio

EES 10

Obra paralizada

CFI 1

Aula superpobladas

Filtraciones en los techos

Faltante de baños

Faltante de aulas

Falta de rampa para discapacitados

Instalación eléctrica

MS 31 ANEXO

Aulas superpobladas



Filtraciones en los techos

Sanitarios

Falta de mantenimiento

Riesgo eléctrico

Desagües

Tanque de agua

MS 4

Aulas superpobaldas

Filtraciones en los techos

Falta de mantenimiento

Sanitarios

Riesgo eléctrico

Tanques de agua

PINAMAR

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares

PRESIDENTE PERÓN

EEP 7

Aulas superpobladas

Techos con filtraciones

Falta de mantenimiento

Riesgo eléctrico

SB 312

Filtraciones en los techos

Falta de mantenimiento



Riesgo eléctrico

PUÁN

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares

PUNTA INDIO

EEP 4

Filtraciones en los techos

EP12

Filtraciones en los techos

EES 2

Filtraciones en los techos

EEST 1

Edificio nuevo

RAMALLO

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares

RAUCH

JIRIMM 3

Filtraciones en los techos

Riesgo eléctrico

EEP 1

Filtraciones en los techos

Riesgo eléctrico

ESCUELA DE ESTÉTICA

Sanitarios



Falta de mantenimiento

JI 903

Filtraciones en los techos

EP 7

Filtraciones en los techos

JIRIMM 8

Falta de mantenimiento

JIRIMM 3

Falta de mantenimiento

EES 2

Filtraciones en los techos

Falta de mobiliario

EEP 4

Filtraciones en los techos

Falta de mantenimiento

EES 2 Y EEM 1

Obra paralizada

ISFDyT 70

Obra paralizada

EEE 501

Falta de dependencia

EEST 1

Falta de mantenimiento

RIVADAVIA

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares



ROJAS

EEP 15

Filtraciones en los techos

Riesgo eléctrico

EES 3

Filtraciones en los techos

Riesgo eléctrico

ESCUELA DE ESTÉTICA

Edificio propio

Falta de mantenimiento

Sanitarios

EEP 1

Pérdida de gas

Ratones debajo de los pisos

Filtraciones en los techos

Falta mobiliario

Sanitarios

ROQUE PÉREZ

EEST 1

Falta de aulas

SAAVEDRA

EES 2

Obra paralizada



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Filtraciones en los techos

riesgo eléctrico

SALADILLO

EP 3

Edificio nuevo

EES 5

Falta de aulas

SALTO

JI 910

Edificio propio

Falta de mantenimiento

EP 7

Aulas superpobladas

EP 16

Rampa para discapacitados

EES 1

Aulas superpobladas

Falta de mobiliario

Falta de aulas

EES 2

Edificio propio. Obra paralizada

EES 6

Edificio propio. Obra paralizada



SALLIQUELÓ

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares

SAN ANDRÉS DE GILES

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares

SAN ANTONIO DE ARECO

JI 903

Obra paralizada

Riesgo eléctrico

Falta de aulas

Falta de mantenimiento

Sanitarios

SAN CAYETANO

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares

SAN FERNANDO

ESCUELA LABORAL CFI

Peligro de derrumbe. Obra paralizada

EEP 5-EES 19

Incendio. Obra paralizada

EEP 15

Faltante de aulas (clases parciales)

Peligro de derrumbe

EEP 33

Sanitarios



JI 932

Falta de mantenimiento

Falta de mobiliario

EES 26

Falta de aula

EEP 27

Falta de mobiliario

EEP 23

Filtraciones en paredes

Falta de mantenimiento

Falta de mobiliario

Falta utensilios para comedor

EEP 6

Filtraciones en los techos

Cambio de tanque de agua

Falta de mantenimiento

EEP 13

Filtraciones

Tanque de agua

JIRIMM 2

Cableado de luz cortado

EEST 1

Filtraciones en los techos

Peligro de derrumbe (preceptoría y SUM)

Ratones en la cocina



JI 922

Falta salida de emergencia

JI 910

Sanitarios docentes y alumnos en construcción

EEP 20

Falta de mantenimiento

Sanitarios sin puertas

Filtraciones en los techos

EEP 22

Filtraciones en los techos

Falta de mobiliario

EES 14

Falta de agua

EEP 20

Sanitarios sin puertas

Filtraciones en los techos

EEP 35

Sanitarios docentes clausurados

Patio clausurados

Filtraciones en los techos

EEP 5

Obra paralizada

CFL (ESPECIAL)

Obra paralizada

EEP 15



Peligro de derrumbe en 4 aulas (clases parciales)

SAN ISIDRO

EEE 502

Falta de mantenimiento

EEP 26

Riesgo eléctrico

Pared derrumbada

EEP 16

Falta de rampa para discapacitados

EEP 22

Sanitarios en malas condiciones

EES 4

Sin calefacción

EEP 1

Agujeros en el cielorraso

Sin gas

Mobiliario

EES 1

Falta mobiliario

Falta de mantenimiento

Faltante de aulas y dependencias

SAN MIGUEL

EEP 18

Filtraciones en los techos



EEP 30

Filtraciones en los techos

EEP 33

Cámara séptica sin rellenar

EES 31

Faltante de aulas

EES 36

Faltan sanitarios docentes

Filtraciones en los techos

Patio se inunda

EES 17

Falta aula

EP 21

Sanitarios sin agua

Filtraciones en los techos

JI 914

Peligro de derrumbe

Filtraciones en paredes

JI 915

Peligro de derrumbe

Aulas superpobladas

EES 30

Rotura de techo en baños

Filtraciones en los techos

EES 33



Filtraciones en los techos

EEP 22

Filtraciones en los techos

Falta de aulas

EES 38

Faltan aulas

EES 35

Faltan aulas

JI 910

Filtraciones en los techos

Sanitarios sin funcionar

Aulas superpobladas

JI 911

Filtraciones en los techos

Sanitarios sin funcionar

Faltante de aulas

JI 916

Filtraciones en los techos

Sanitarios sin funcionar

JI 917

Filtraciones en los techos

Sanitarios sin funcionar

Aulas superpobaldas

JI 919

Filtraciones en los techos



Sanitarios sin funcionar

Aulas superpobaldas

JI 920

Filtraciones en los techos

Sanitarios sin funcionar

Aulas superpobaldas

JI 921

Filtraciones en los techos

Sanitarios sin funcionar

Aulas superpobaldas

JI 925

Filtraciones en los techos

Sanitarios sin funcionar

Aulas superpobaldas

SAN MIGUEL DEL MONTE

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares

SAN NICOLÁS

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares

SAN PEDRO

CEC 802

Construcción nuevo edificio

JI 905

Reparación de techos



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

EES 17

Edificio propio

SAN VICENTE

JI 914

Edificio nuevo

JI 915

Edificio nuevo

JI 916

Terminación de edificio

EEP 5

Construcción sanitarios

EEP 9

Reparación de techos

Filtraciones de techos

Riesgo eléctrico

EEP 3

Reparación de techo volado

EP 29

Techo volado

EEP 15

Falta de aulas

EEST 2

Aulas superpobladas

EES 5

Aulas superpobladas



EEE 502

Creación de escuela

EEP 12

Aulas superpobladas

Filtraciones en los techos y paredes

Falta de dependencias

Falta de rampa para discapacitados

EEP 15

Aulas superpobladas

EES 12

Filtraciones en techos y paredes

Falta de mantenimiento

Falta de dependencias

Falta de salida de emergencia

Riesgo eléctrico

EEP 9

Aulas superpobladas

Reparación de techos

Filtraciones en techos y paredes

Reparación de patio

Falta de dependencias

Falta de rampas para discapacitados

Desagües insuficientes

SUIPACHA



EES 2

Falta de dependencias

EEP 8

Falta de dependencias

EES 1

Falta de aulas

EEP 1

Instalación eléctrica

Reparación de techo

TANDIL

CONSERVATORIO DE MÚSICA

Filtraciones en los techos

POLOVALENTE DE ARTE

Falta de mantenimiento

Nuevo edificio. Obra parada

JI 905

Filtraciones en los techos

Electrificación en las paredes

TAPALQUÉ

EEP 1

Reparación de sanitarios. Solo cuenta con baños químicos

Obra paralizada

EEP 2

Reparación de sanitarios. Solo cuenta con baños químicos



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

Obra paralizada

TIGRE

JI 937

Obra paralizada

JI 936

Obra paralizada

JI 921

Obra paralizada

EEP 12

Obra paralizada

EES 22

Obra paralizada

EEP 25

Obra sin terminar

SB 8 – EP 32

Obra sin terminar

EST 5

Obra paralizada

TORNQUIST

EES 5 – EP 21

Ampliación. Obra paralizada

CEF 9

Falta mantenimiento

Filtraciones en los techos



FUDB

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET- FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA

INFRAESTRUCTURA

ESCUELA AGRARIA

Obra paralizada

TRENQUE LAUQUEN

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares

TRES ARROYOS

JI 908

Filtraciones en los techos

EEE 501

Ampliación SUM

EESEA

Edificio propio

EEP 54

Falta mantenimiento

EES 1

Falta de mantenimiento

EES 6

Falta de mantenimiento

EES 8

Reparación de techos

Falta de dependencias

JI 919

Edificio propio

JI 909

Edificio propio



EP 2

Reparación techo

JI 903

Reparación techo

EES 5

Reparación cielorraso

EEP 14

Filtraciones en techos

TRES DE FEBRERO

JI 911

Funciona en un primer piso. Necesita edificio propio.

JI 930

Funciona en un primer piso. Necesita edificio propio.

TRES LOMAS

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares

VICENTE LÓPEZ

EEP 11

Reparación techo

EEP 14

Falta de insumos de limpieza

EEP 17

Riesgo eléctrico

Filtraciones en los techos

Aparato de cocina roto



EEP 18

Reparación pluvial

EES 5

Filtraciones en techos y paredes

EES 6

Reparación de techos

Filtraciones en los techos

Instalación eléctrica deficiente

Problemas de cloacas

EEST 2

Riesgo edilicio

EEST 3

Reparación de calefacción

SB 15

Reparación de paredes

Riesgo edilicio

SB 20

Falta de picaportes y vidrios

Riesgo eléctrico

Persianas rotas

EEST 4

Instalación eléctrica deficiente

Reparación techos

Sanitarios sin puertas

Problemas de cañerías



Falta de autodeslizante en las escuelas

Falta de rampa para discapacitados

VILLARINO

EEP 4

Reparación paredes

EEP 33

Sin gas

EES 1

Sin gas

JI 910

Sin gas

VILLA GESELL

EEP 1

Filtraciones en los techos

Falta de aulas

EEP 2

Filtraciones en los techos

Falta de mobiliario

EEP 3

Filtraciones en los techos

Falta de aulas

Faltante de tubos eléctricos

EEP 7

Obra paralizada. Funciona en edificio municipal



Faltante de dependencias

Filtraciones en techos

Falta de mobiliario

Cerco perimetral deteriorado

EES 2

Filtraciones en los techos

Revoques quebrados

Zinguería

Dos salones sin techo

EES 3

Sin calefacción

EEST 1

Edificio nuevo

JI 901

Filtraciones en los techos

Falta de mobiliario

JI 903

Filtraciones en los techos

Falta de puertas

Desagües tapados

Sin calefacción

JI 904

Filtraciones en los techos

Salidas de emergencias obstruidas

JI 905



Filtraciones en los techos

Reparación de dependencia

EEPA 701

Filtraciones en los techos

ZÁRATE

Faltan recursos provinciales para el mantenimiento periódico de los edificios escolares